فرم شناسایی مخاطرات ایمنی □و بهداشت شغلی■

واحد/ منطقه/ پروژه: **شغل : رئیس اندازه گیری** **شماره بازنگری:** **۰۳** **تاریخ تهیه :** **ابزار/ تجهیزات/ ماشین الات / مواد:**

ردیف	فعالیت	وضعیت			خطر	رویداد	پیامد	الزام قانونی	ریسک	فرصت	محدوده تاثیر												ارزیابی ریسک باقی مانده						کنترل های جدید
		روتین	غیر روتین	اضطراری							پرسنل	پیمانکاران	دارایی ها	سایرین	شدت اثر	میزان تماس	احتمال وقوع	درجه ارزیابی	کنترل موجود	شدت اثر	میزان تماس	احتمال وقوع	درجه ارزیابی	سطح ریسک	نوع ریسک	
1	حضور در ایستگاههای گاز	✓			سرو صدا	در معرض سرو صدا قرار گرفتن	سردرد ، عدم تمرکز / مشکلات روحی و روانی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۲	۶	۸	۹۶	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۱	۶	۸	۴۸	L	ق ق	استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مدیریت زمان
2	حضور در ایستگاههای گاز	✓			سرما	مواجهه با سرما	سرمازدگی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۲	۵	۵۰	استفاده از البسه مناسب و ماشین مناسب	۵	۲	۴	۴۰	L	ق ق	۱-استفاده از لباس های گرم و مناسب ووسایل حفاظت فردی مانند دستکش و کلاه /-استفاده از محیط گرم برای غذا خوردن استفاده از غذا و نوشیدنی های گرم برای مناطق سرد / استفاده از غذا و نوشیدنی های گرم برای مناطق سرد / استفاده از تجهیزات گرمایشی/ استفاده از خودروهای مجهز به سیستم گرمایشی -
3	حضور در ایستگاههای گاز				گاز و بخار	استنشاق گاز وبخار	بیماری های تنفسی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۶	۲	۶۰	انداز ه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۴	۴	۱	۱۶	L	ق ق	رفع نشتی توسط واحدهای تعمیرات و ابزار دقیق / استفاده از تهویه طبیعی و مصنوعی ،-استفاده از ماسک های تنفسی
4	حضور در ایستگاههای گاز	✓	✓		گرما	در معرض گرما قرار گرفتن	گرمازدگی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۲	۵	۵۰	استفاده از البسه مناسب-کلاه اقتابگیرو-	۵	۲	۴	۴۰	L	ق ق	استراحت های کوتاه مدت در محیط های خنک و کار در ساعت های خنک روز / استفاده از آشامیدنیهای خنک و نمک ید دار بویژه برای انهایی که تعرق زیاد دارند / استفاده از خودروی کولردار
6	کار با کامپیوتر	✓			میز و صندلی / موس/ مانیتور	نشستن طولانی / کار با موس / نگاه به مانیتور	اختلالات اسکلتی عضلانی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۴	۱۰	۹	۳۶۰	انداز ه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۴	۱۰	۹	۳۶۰	H	غ. ق	استفاده از تجهیزات اداری استاندارد/ انجام تمرین های ارگونومیک بین کار / استفاده از نرم افزار به روز ارگونومیک / آموزش

تهیه کننده : جعفر ریاحی مسئول بهداشت — تایید کننده : محمدحسن خاکباز رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل — تصویب کننده :

تاریخ تهیه : — تاریخ تایید : — تاریخ تصویب :

عماد پوریاریزی
کارشناس HSE

جعفر ریاحی
مسئول بهداشت صنعتی

محمدحسن خاکباز
رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل

محمودرضا رزم
رئیس برنامه ریزی

* در قسمت کنترل های موجود مجموعه اقدامات موجود جهت جلوگیری از بروز رویداد ها شامل روش ها ، قوانین ، دستورالعمل ها ، PPE ،تجهیزات کنترلی مثل اطفا حریق و ... درج می گردد.
* در قسمت های کنترل های جدید ، مجموعه اقدامات جدیدی که در سازمان جهت حذف ، کاهش و کنترل ریسک ها تعریف می گردد که می تواند شامل برنامه ،هدف ،دستورالعمل جدید و ... باشد درج می گردد.