



شرکت گاز استان فارس

(سهامی خاص)

واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار

۱- نوع شرایط اضطراری:

آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار

نحوه برخورد با شرایط اضطراری: (وظایف کارکنان)

- ❖ در صورت بروز حادثه آتش سوزی یا انفجار در ایستگاه می بایستی مراتب اطلاع رسانی طبق چارت اطلاع رسانی که در محل نصب شده انجام گردد. این اطلاع رسانی از حراست مستقر در ایستگاه یا گزارشات مردمی به پست امداد شروع میگردد. (اطلاع رسانی مردمی توسط تلفن ثابت یا تلفن همراه و حراست مستقر در ایستگاه توسط تلفن و بی سیم می باشد)
- ❖ حراست مستقر در ایستگاه ضمن اطلاع رسانی به مرکز پیام امداد به افسر نگهبان حراست نیز موضوع را گزارش می نماید. در این مرحله مرکز پیام امداد مراتب حادثه را به وسیله بی سیم به اطلاع مسئول امداد، ابزار دقیق و واحد تعمیرات اطلاع میدهد. رییس امداد پس از کسب اطلاع از بروز حادثه شخصاً رهبری گروه عملیات امداد را جهت مهار حادثه به عهده می گیرد و برحسب نیاز با آتش نشانی (۱۲۵) و اورژانس (۱۱۵)، نیروی انتظامی (۱۱۰)، فرمانداری ارتباط برقرار می نماید. ضمن اینکه مراتب نیز طبق چارت اطلاع رسانی به مافوق گزارش می گردد.

۲- انجام عملیات مهار حادثه:

- ❖ نیروهای حراست مستقر در ایستگاه / نیروهای امداد (پس از مراجعه به محل حادثه) با هماهنگی و راهنمایی واحد ابزار دقیق / تعمیرات نسبت به بستن شیر ورود و خروج گاز یا قطع نزدیکترین شیر به محل حادثه اقدام نمایند. هماهنگی با مسئول مربوطه (ابزار دقیق / تعمیرات) جهت قطع جریان گاز الزامی می باشد
- ❖ کلیه نیروهای امداد / حراست با امکانات موجود اطفاء حریق (کپسول خاموش کننده و...) تا رسیدن نیروهای کمکی نسبت به مهار و جلوگیری از سرایت آتش اقدام نمایند.
- ❖ استفاده از البسه استحضافی ایمنی فردی کلیه نیروها در زمان اضطراری و آتش سوزی الزامی می باشد.
- ❖ تمام اقدامات می بایست در حالت خونسردی کامل صورت پذیرد.
- ❖ افراد حادثه دیده با هماهنگی اورژانس از صحنه حادثه خارج گردند.
- ❖ بصورت مستمر گزارش مهار حادثه به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی گردد.

۳- سایر اقدامات

- الف: حراست از تردد افراد غیر مسئول به محل حادثه جلوگیری نمایند.
- ب: تردد خودرو به محل حادثه با مجوز مسئول مربوطه انجام گردد.

امور HSE حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

مرجع HSED-IN-D-101-(1)-97

HSED-GU-D-109-(0)- 00