

فرم شناسایی مخاطرات ایمنی :و بهداشت شغلی																										
واحد / منطقه / پروژه: شغل: رئیس اندازه گیری شماره بازنگری: ۰۳ تاریخ تهیه: ابزار / تجهیزات / ماشین الات / مواد:																										
ردیف	فعالیت	وضعیت			خطر	رویداد	پیامد	الزام قانونی	ریسک	فرصت	محدوده تأثیر				شدت اثر	میزان تماس	احتمال وقوع	درجه ارزیابی	کنترل موجود	ارزیابی ریسک باقی مانده						کنترل های جدید
		روتین	غیر روتین	اضطراری							شدت اثر	نمائی	وقوع	اوتیابی						سطح ریسک	نوع ریسک					
1	حضور در ایستگاههای گاز	✓			سرو صدا	در معرض سرو صدا قرار گرفتن	سرخورد ، عدم تمرکز / مشکلات روحی و روانی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۲	۶	۸	۹۶	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۱	۶	۸	۴۸	L	ق ق	استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مدیریت زمان
2	حضور در ایستگاههای گاز	✓			سرما	مواجهه با سرما	سرمردگی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۲	۵	۵۰	استفاده از البسه مناسب و ماشین مناسب	۵	۲	۴	۴۰	L	ق ق	۱- استفاده از لباس های گرم و مناسب ووسایل حفاظت فردی مانند دستکش و کلاه / استفاده از محیط گرم گرم برای غذا خوردن استفاده از غذا و نوشیدنی های گرم برای مناطق سرد / استفاده از غذا و نوشیدنی های گرم برای مناطق سرد / استفاده از تجهیزات گرمایشی(استفاده از خودروهای مجهز به سیستم گرمایشی
3	حضور در ایستگاههای گاز				گاز و بخار	استنشاق گاز و بخار	بیماری های تنفسی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۶	۲	۶۰	کنترل کننده عوامل زیان آور محیط کار	۴	۴	۱	۱۶	L	ق ق	رفع نشستی توسط واحد های تعمیرات و اقرار دقیق / استفاده از پدیده طبیعی و مصنوعی ، استفاده از ماسک های تنفسی
4	حضور در ایستگاههای گاز	✓	✓		گرما	در معرض گرما قرار گرفتن	گرمزدگی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۵	۲	۵	۵۰	استفاده از البسه مناسب-کلاه آفتابگیر...	۵	۲	۴	۴۰	L	ق ق	استراحت های کوتاه مدت در محیط های خنک و کار در ساعت های خنک روز / استفاده از آشیامپدیهای خنک و ماسک بد در بوزه برای آلهایی که تعرق زیاد دارند / استفاده از خودروی کوآر داتر
6	کار با کامپیوتر	✓			میز و صندلی / موس / مانیتور	دشمن طولانی / اختلالات اسکلتی عضلانی	اختلالات اسکلتی عضلانی	OEL	از دست دادن نیروی انسانی، ایجاد ناامنی در کارکنان	ایجاد تمهیدات لازم	✓				۴	۱۰	۹	۳۶۰	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۴	۱۰	۹	۳۶۰	H	غ.ق	استفاده از تجهیزات اداری استاندارد(انجام تمرین های ارگونومیک بین کار / استفاده از نرم افزار به روز ارگونومیک / آموزش
تهیه کننده : جعفر ریاحی مسئول بهداشت					تأیید کننده : محمدحسن خاکباز رئیس امور HSE و پداقدت غیرعامل					تصویب کننده :																
تاریخ تهیه :					تاریخ تأیید :					تاریخ تصویب :																
 عماد پوریازی کارشناس HSE					 محمد حسن خاکباز رئیس امور HSE و پداقدت غیرعامل					 محمودرضا رزم رئیس برنامه ریزی																
در قسمت کنترل های موجود مجموعه اقدامات موجود جهت جلوگیری از بروز رویداد ها شامل روش ها ، قوانین ، دستورالعمل ها ، PPE ، تجهیزات کنترلی مثل اطفأ حریق و ... درج می گردد.																										
در قسمت های کنترل های جدید ، مجموعه اقدامات جدیدی که در سازمان جهت حذف ، کاهش و کنترل ریسک ها تعریف می گردد که می تواند شامل برنامه هدف ، دستورالعمل جدید و ... باشد درج می گردد.																										
HSED-FO-۱۱۴-(۰)-۹۶																										